






# EDIFICIO SCOLASTICO MALASPINA - ASCOLI PICENO



Anno di costruzione: 1914  
 Ampliamento: 1927  
 Restauro: 1980  
 Località: Ascoli Piceno (AP)  
 Tipologia: muratura  
 Superficie: 3570 mq  
 Piani: 4







■ Verifica soddisfatta  
■ Verifica non soddisfatta  
■ Verifica soddisfatta per azioni nulle  
■ Verifica non soddisfatta per azioni non consentite  
■ Verifica non soddisfatta per instabilità  
■ Asta non sottoposta a verifica



## INTERVENTI



- Rinforzo della muratura mediante chiusura a cucì e scuci
- Rinforzo della muratura mediante cerchiature delle nicchie con elementi
- Cerchiature di vani e finestre
- Rinforzo della muratura con aumento di spessore
- Rinforzo della muratura con diatoni diffusi, iniezioni con rete in fibra di basalto
- Miglioramento delle connessioni tra murature ortogonali (martelli e angolate)

## MIGLIORAMENTO ED ADEGUAMENTO SISMICO



**INTERVENTO TIPO CN\_02**

CHIUSURA DI NICCHIE REVERSIBILE mediante elementi in acciaio



**VOCI DI COMPUTO**

- A.05.001 a	- A.05.029 a
- A.05.002	- A.05.041
- A.05.018 c	- A.05.045
- A.05.024	- A.05.048
- A.05.028 a	- A.05.058
- A.05.028 b	- A.05.021b
- A.05.027	- A.05.003a

